

中国有色金属工业协会再生金属分会文件

中再协会员字【2014】46号

关于加强全行业安全生产管理的紧急通报

各会员单位：

8月2日，昆山市经济技术开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间发生爆炸，已造成75人死亡，185人不同程度受伤。这一突发性事故给人民生命和财产造成重大损失，在社会上造成极为严重的负面影响，也对所有从事金属加工行业的企业敲响了落实安全生产责任的警钟。

党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在事故发生后立即作出重要指示，要求江苏省和有关方面全力做好伤员救治，做遇难者亲属的安抚工作；查明事故原因，追究责任人责任，汲取血的教训，强化安全生产责任制。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力组织力量对现场进行深入搜救，千方百计救治受伤人员，抓紧

排查隐患，防止发生次生事故，强化安全生产措施，坚决遏制此类事故再度发生。

事故的发生绝非偶然，它充分暴露和反映出某些生产单位安全生产意识淡薄，安全责任不落实、防范监管不到位，制度和管
理还存在漏洞，教训极其深刻。我国再生有色金属产业经过多年的快速发展，已经在安全管理和生产环节取得了快速的提升，通过行业规范指导和企业自律排查，尚未发生过重大安全生产事故。但是，安全生产无小事，我们所有再生金属企业必须要保持清醒的认识，防微杜渐，坚决做到 100% 杜绝安全生产事故隐患，保持全行业安全生产达标的良好形象。为此，中国有色金属工业协会再生金属分会按照党中央、国务院领导同志的重要指示，召开紧急会议，向所有从事再生有色金属生产的会员单位提出规范要求：

一、进一步提高对安全生产工作的认识。

各会员单位要认真学习领会党中央、国务院领导同志的重要指示精神，全面贯彻落实《国务院关于进一步
加强企业安全生产工作的通知》的工作部署，全面开展企业安全生产自查工作，深入排查事故隐患，特别是与生产相关的能源、电力、熔炼、浇铸、环保和原材料仓储等环节生产安全，切实杜绝安全生产事故的发生。

二、强化职工安全生产教育培训。

各会员单位要根据国家相关法规和行业规定进一步强化企

业职工安全生产教育培训。各企业主要负责人、生产厂长和专职安全管理人员必须参加安全生产教育培训；各企业主要负责人要认真督促企业生产厂长、炉前作业人员、浇铸线作业人员认真学习作业流程和岗位安全生产知识；企业在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应着重加强对该岗位作业人员进行相应的安全生产教育培训。

三、切实加强夏季安全生产工作。

各会员单位要按照夏季生产安全规定的有关要求，切实加强安全组织领导，增强防范意识，做好夏季生产安全各项工作。当前，要积极做好降暑降温工作，增加通风设施，减轻工人劳动强度，不定时发放降温食品，供应开水、凉茶等防暑降温饮料，切实做好企业安全生产工作。

特此通报。

中国有色金属工业协会再生金属分会

二〇一四年八月四日

